

製品安全データシート

(化学物質等安全データシート MSDS)

1. 化学物質等及び会社情報

製品名 : **メタン・水素混合ガス**

整理番号 : MF - 01

会社情報 : 岩谷産業株式会社
担当部門 : 環境保安部
住 所 : 〒105-8458 東京都港区西新橋3 - 21 - 8
電話番号 : 03 - 5405 - 7026

緊急連絡先 :
電話番号 :

作成 : 1993年 3月31日

改訂 : 2001年 8月20日

2. 組成, 成分情報

単一製品・混合物の区別 : ・混合物

化 学 名	メタン	水素
化 学 式	CH ₄	H ₂
含 有 量	30 v/v% 未満	99 v/v% 未満
C A S N o .	74 - 82 - 8	1333 - 74 - 0
官報公示整理番号 化審法	B - 11 2 - 1	
国連分類 (単一製品)	クラス2 (高圧ガス)	クラス2 (高圧ガス)
国連番号 (単一製品)	1971	1049
P R T R 法	該当なし	

3. 危険有害性の要約

分類 : ・高圧ガス

危険性 : ・可燃性
・空気との混合により爆発性混合ガスを作る。

有害性 : ・単純窒息性

4. 応急措置

吸入した場合 : ・新鮮な空気中に移し、衣服をゆるめ毛布などで暖かくして安静にさせる。
・呼吸が弱っているときは酸素又は炭酸ガス1.5 v/v%以下を含んだ酸素を吸入させる。酸素ガスは乾燥しているから加湿するのがよい。

- 皮膚に付着した場合 : ・呼吸が止まっていれば、できるだけ人工呼吸を行ない、医師を呼ぶ。
目に入った場合 : ・大気圧のこの混合ガスにさらされても、治療の必要はない。
飲み込んだ場合 : ・噴出ガスを受けた場合、冷却しすぐ医師にかかる。

5 . 火災時の措置

- 消火剤 : ・粉末、炭酸ガス、または水
消火方法 : ・ガスの供給を断ち、消火剤を使って消火する。散水等により周辺を冷却し、延焼を防止する。消火作業は風上から行い、場合によっては呼吸保護具を着用する。
・周辺火災の時は、速やかに容器を安全な場所に移すか、もしくは、内容物を他の容器に移送する。移動ができない場合は散水により容器及び周辺を冷却する。
危険有害性 : ・容器が火災にさらされると内圧が上昇し、安全装置が作動し、ガスが噴出する。内圧の上昇が激しいときは、容器の破裂に至ることもある。
・周辺の火を消し、できるだけ風上から水を噴霧して容器を冷却する。
・容器弁が壊れたときなどは、容器はロケットの様に飛ぶこともある。

6 . 漏出時の措置

- : ・すべての着火源を取り除く。ガスの供給を断つ。
・窒息、火災の危険を防ぐため、換気を良くする。
・漏洩区域に入る者は陽圧自給式呼吸器を着用する。酸素濃度を測定管理する。

7 . 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : ・可燃性ガスであるので、火気の近くで使用しない。
・この混合ガスを使用するにあたっては、空気中の酸素濃度が低くなるので、密閉したり換気の悪い所で取扱わない。
・容器は倒れないように固定する。倒れたとき、容器弁の損傷等により、高圧の混合ガスが噴出すると、容器がロケットのように飛ぶことがある。
・高圧で噴出する混合ガスに触れない。
・この混合ガスを、圧縮空気や空気の代わりに使用しない。
・使用にあたっては、容器の刻印、塗色（ねずみ色）、ガス名表示によりガス名を確かめる。内容物が目的のものと異なる時は使用せずに、販売者に返却する。
・着脱式の保護キャップは使用前に取り外す。
・容器弁の開閉に使用するハンドルは所定の物を使用し、容器弁はゆっくり開閉する。開閉に際し、ハンマー等で叩いてはならない。手で開閉できないときは、その旨明示して販売者に返却する。
・キャップを取り外した後、容器弁のガス出口に付着した塵埃類を吹き飛ばすため、出口を人のいない方向に向くように注意して、容器弁を短時間わずかに開く。
・容器から直接使用しないで、必ず圧力調整器を使用する。
・圧力調整器は、容器弁のネジにあったものを確かめて使用する。
・圧力調整器を正しい要領にて取り付けした後、圧力調整器の圧力調整ハンドルを反時計方向に回してゆるめ、その後、静かに容器弁を開く。
このとき圧力調整器の側面に立ち、正面や背面に立たない。
・継手部、ホース、配管及び機器に漏れがないか調べる。漏洩箇所の検査には、石けん水等の発泡液による方法が簡単、安全で確実である。

- ・作業の中断あるいは終了後に作業場所を離れるときは、容器弁を閉じる。その後圧力調整器内の混合ガスを出し、圧力調整ハンドルをゆるめておく。
 - ・容器には、充てん許可を受けた者以外は充てんを行なってはならない。
 - ・容器から容器への移充てんや容器を利用した混合ガスの製造等を行なってはならない。
 - ・容器の再塗装、容器弁及び安全装置の取り外しや交換等は、容器検査所又は充てん所で知識を有する者が行なう。
 - ・容器の刻印・表示等を改変したり、消したり、不必要に剥してはならない。
 - ・容器を電気回路の一部に使用しない。特にアーク溶接時のアークストライクを発生させたりして損傷をあたえない。
 - ・容器は、火炎やスパークから遠ざけ、火の粉等がかからないようにする。
 - ・容器弁の出口が氷結したときは、温水で温める。
 - ・容器に他のガスが入った可能性があるときは、容器記号番号等の詳細を販売者に連絡する。
 - ・容器をローラーや型代わり等の容器本来の目的以外に使用しない。
- 保管 :
- ・充てん容器及び残ガス容器に区分して置く。
 - ・電気配線やアース線の近くに置かない。
 - ・換気および排水の良い場所に置く。
 - ・腐食性の雰囲気や、連続した振動にさらされないようにする。
 - ・転落、転倒および衝撃を防止する措置を講ずる。
 - ・直射日光があたらぬようにし、常に温度40℃以下に保つ。
- その他 :
- ・容器の授受に際しては、予め容器を管理する者を定め、容器を管理する。
 - ・使用後は容器の残圧を残し、確実に容器弁を閉めた後、キャップを付けて、速やかに残ガス容器置場に移動する。
 - ・契約に示す期間を経過した容器及び使用済の容器は、速やかに販売者に返却する。

8 . 暴露防止及び保護措置

- 管理濃度 : ・規定されていない。
- 許容濃度 : ・ OSHA TWA 規定されていない。
・ ACGIH TWA 規定されていない。
- 設備対策 : ・屋内作業場で使用の場合は、換気をよくする。
- 保護具 :
- (皮膚) : ・特別な保護具はいらない。容器の取扱いに際して手袋を着用する。
- (目) : ・保護眼鏡を着用する。

9 . 物理的及び化学的性質

	メタン	水素
外 観	無色の気体	無色の気体
臭 気	無臭	無臭
分 子 量	16.04	2.016
沸 点 ()	-161.5	-252.9
融 点 ()	-182.6	-259.1
比 重 (空気=1 , at0 , 0.1013MPa)	0.555	0.0695
蒸 気 圧		

蒸気密度 kg/m ³ (at0 , 0.1013MPa)	0 . 7 1 7	0 . 0 8 9 9
溶解度 cm ³ /100gH ₂ O (at0 , 0.1013MPa)	5 . 6	1 . 8
引火点 ()		
発火点 ()	5 3 7	5 7 2
爆発範囲 (v/v%)	5 . 0 ~ 1 5 . 0	4 . 0 ~ 7 5 . 0

10 . 安定性及び反応性

- : <水素>
- ・塩素との混合ガスに光を当てると激しく光化学的反応性をする。
- ・フッ素と常温で激しく反応する。

11 . 有害性情報

- 急性毒性 : ・経口 mg / kg
- ・吸入 毒性はないが、空気と置換することにより単純窒息性のガスとして作用する。酸素濃度 17 v/v%が低濃度安全限界であり、酸素濃度 17 v/v%で初期の酸欠症状が現れ、16 ~ 12 v/v%では、脈拍・呼吸数の増加、精神集中に努力がいている、細かい筋作業が困難、頭痛等の症状がおきる。
10 ~ 6 v/v%で意識不明、中枢神経障害、けいれんをおこし、昏睡状態となり、呼吸が停止し、6 ~ 8分後心臓が停止する。
- 刺激性 : ・なし
- 感作性 : ・なし
- 変異原性 : ・なし
- 亜慢性毒性 : ・なし

12 . 環境影響情報

- 移動性 :
- 残留性 / 分解性 :
- 生体蓄積性 :
- 魚毒性 : ・化審法の第一種・第二種特定化学物質、指定化学物質に該当しない。
- 分配係数 : ・化審法の第一種・第二種特定化学物質、指定化学物質に該当しない。

13 . 廃棄上の注意

- : ・残ガスはそのまま返却する。
- ・万一ガスを廃棄する場合は、高圧ガス保安法の規定により、一般高圧ガス保安規則に定められた技術上の基準を参考にする。
- ・ガスを放出するときは、パイプラインで焼却炉の火室に送り焼却するか、周囲に火気、可燃物のない通風のよい場所で容器弁の開閉は静かに行ない、危険のないよう少量づつ行なう。
- ・ガスの処理中は、消火器を用意し見やすい場所に処理中であることを表示する。
- ・ガスの廃棄は、ガスの入ったままで容器とともに行なってはならない。

- ・ガスを廃棄した後は、容器弁を閉じ、容器の転倒及び容器弁の損傷を防止する措置を講ずる。
- ・容器の廃却は、容器所有者が法規に従って行なうものであるから、使用者が勝手に行なってはならない。

14. 輸送上の注意

- ： 高圧ガスを移動するには高圧ガス保安法の規定により、一般高圧ガス保安規則に定められた保安上必要な措置及び方法の基準によらなければならない。
- ・輸送車には、所定の標識、消火設備、災害防止用応急資材・薬剤・工具を備える。
 - ・容器を移動するときは容器弁を確実に閉め、キャップを正しく装着しておく。
 - ・移動・運搬のため立てておくときは、転倒しないようにロープ等で固定する。
 - ・引きずったり、倒したり、落したり、足で蹴ったり、物に激突させたりなど容器に衝撃を与えるような粗暴な取扱いをしない。
 - ・作業場内での移動は、容器専用の運搬車を用いることが望ましい。やむを得ず、他の車で移動するときは、容器のキャップ、容器弁が車の架台などに直接接触しないように注意する。
 - ・手で移動させる場合は、容器をわずかに傾けるようにして底の縁で転がす。
 - ・公道上又は作業場内を輸送車で運搬する場合は、容器を車体からはみ出させないように積み込み、転落しないように歯止めし、ロープなどで確実に固定しておく。曲がり角での急回転は行なわない。
 - ・輸送車からおろすときは、キャップのねじこみを確かめ、静かに緩衝板などの上におろす。
 - ・吊り上げて移動する場合は、容器を安全に保持できるかごなどを用いて行ない、容器弁やキャップに玉掛けロープを直接掛けるようなことは行なわない。又、マグネットクレーンによる吊り上げは行なわない。

15. 適用法令

高圧ガス保安法	： 製造、販売、貯蔵、移動、消費
労働安全衛生法	： 消費
消防法	： 製造、貯蔵、移動、消費
船舶安全法	： 移動
港則法	： 移動
航空法	： 移動
PRTR法	： 第一種指定化学物質、第二種指定化学物質 含有なし
労働安全衛生法	： 通知対象化学物質 含有なし
毒物劇物取締法	： 通知対象化学物質 含有なし

16. その他の情報

- | | |
|------|---|
| 適用範囲 | ： 本製品安全データシートは、気体のメタン・水素混合ガスに限り適用する。 |
| 引用文献 | ： 酸素協会 製品安全データシート
・化学防災指針4・5（日本化学会）
・危険物輸送貯蔵ハンドブック（フジテクノジックス） |

- ・ガス安全取扱いデータブック（日本酸素・マチソンガスプロダクツ共編・1989）

圧力単位の表示方法 : ・圧力単位に G が付されたものはゲージ圧力を示す。
・圧力の換算は、 $1 \text{ kgf / cm}^2 = 0.098 \text{ MPa}$ とした。

本文書の記載内容は、現時点での最善の知見に基づくものですが、情報の正確さ、完全さを保証するものではありません。また、製品の安全性、品質を保証するものではありません。

注意事項、処置方法などは、通常の手扱いを対象としたものですので、特別な手扱いをする場合には、さらに用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。

以上